

零星维修服务单

基本情况	申请编号	HQ-WYWX-20260615-012			申请时间	2026-06-15	
	申请人	叶杰勋	申请部门	黄埔海关\穗东海关\后勤技术科	联系固话		
	申请地址	主楼三楼 302 房			联系手机	82131575	
	报修维修内容	主楼 302 房木地板变形拱起, 打底胶合板老化分层, 且有活动白蚁, 已无法修复, 需整体拆除, 重新铺瓷砖。吊顶天花部分变形下坠开裂, 批荡开裂松脱, 需部分修复并重新批荡油漆。部分铝合金窗框变形导致窗户关闭不严漏水, 需进行修复。					
接单人员意见	维修方式	基本维修					
	自行维修	维修人员					
		结算金额(元)		资金来源			
	基本维修施工单位	广东瑞建工程有限公司					
		随机选择施工单位	是	随机数量	1	是否签订合同	----
		预算审核金额(元)		合同金额(元)		结算送审金额(元)	
		预算金额(元)		结算金额(元)		资金来源	海关
	定点维修服务商						
		资金来源					
		是否签订合同	----	预算审核金额(元)			
		合同金额(元)		结算送审金额(元)			
	三家比价	预算金额(元)		结算金额(元)			
		资金来源		中标金额			
		中标单位					
		详细意见					
流程跟踪	填写物业报修单: 请尽快安排维修 (叶杰勋 2026-06-15 10:06:30) 物业经办: 随机抽取施工单位 (赖雪锋 2026-06-15 11:56:55) 物业接单复核: 经系统随机抽取施工单位, 该项目由广东瑞建工程有限公司进行施工。 (叶杰勋 2026-06-15 14:41:15) 科领导审核: 同意。 (陈宏洽 2026-06-15 14:47:24)						
实际情况填	维修情况: 已完成维修			报修人员验收意见: 验收合格。 陈宏洽			

写	维修人员签名:  维修时间:	报修人员签名:
附件		验收时间: 2026.7.16 叶士